

013241

OFICIO 277/DGVCO-DOD-RT/2017
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 01 de noviembre de 2017

Ing. Juan Pablo Tercero Fernández Morán
Director General de Infraestructura Rural de la SIOP
Prolongación Av. Alcalde número 1351
Edificio "B", colonia Miraflores
C.P. 44270
Ciudad

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35, 38 fracción IV, CUARTO, QUINTO y SEXTO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; el 6 fracción XXI, 19 y 22 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; así como el Acta de Entrega-Recepción de fecha 10 de diciembre del 2014, suscrita entre la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría a su cargo y las Minutas de Acuerdos de las reuniones celebradas los días 14, 21, 23, 29 de septiembre y el 27 de octubre de 2015 (cierre), con la mediación e intervención de la Contraloría del Estado; con relación a la orden de verificación número 012/2011, correspondiente a la realización de la obra denominada "**Construcción de presa de almacenamiento Vista Hermosa tercera etapa (obra civil)**", en la localidad de La Tuna-Mesa de Ferrería, municipio de **Tamazula de Gordiano, Jalisco**, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural a través de la Dirección General de Infraestructura Rural, por la contratista **ESMER Ingeniería, S.A. de C.V.**, bajo la orden de trabajo **SDR-335/09**; contrato **SEDER/DGIR/CI/052/09**, le informo que en la revisión correspondiente a las estimaciones uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, de las cuales se determinaron las observaciones con los número de folio 014/2012 y A-004/2012, éstas fueron solventadas ante este Órgano Estatal de Control. **La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho.**

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

DESPACHO
RECIBIDO
01 NOV 2017
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-052/2017

- c.c. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde, número 1351, Edificio "B", colonia Miraflores.- Para conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta núm. 1252, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Ing. Héctor Padilla Gutiérrez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Avenida Hidalgo número 1435, colonia Americana, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros núm. 70, 3.º piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.

EVA/FJGS/rmmp*

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"
Revisión - 1
Fecha Revisión - 06/Ago/2010
RC-CON-001

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

RECIBÍO
FECHA 01/11/17
HORA 12:35

Contraloría del Estado

SIOP

Nov 1 12:55

Ornelas Plascencia

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

30 OCT. 2017

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104





277

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-052-2017

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se revisó	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)	√		
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"			
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?			
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular			
Folio otorgado por la Dirección de Área	Número de Producto Final			
Pies de página	Codificación de control de documento en pie de página			

Observaciones:	
Revisó  Ing. Francisco Javier Gil Sánchez Coordinador de Obra	Validó  Lic. Edgar Valdivia Ahumada Director de Área de Obra Directa