





OFICIO: 026/DGVCO-DOD-T/2019

DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN

Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 05 de febrero de 2019.

Arq. José María Goya Carmona. Director General de Construcción. Av. Prolongación Alcalde 1351, Colonia Miraflores C.P. 44270. Ciudad.

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 044/2017, comunicada mediante el oficio No. 0735/DGVCO-DOD-T/2017, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Trabajos complementarios de la pavimentación con losas de concreto, línea de aqua potable y red de drenaje de la calle Prisciliano Sánchez, en la cabecera municipal, del municipio de Villa Purificación"; donde funge como ejecutor el Ing. Omar Covarrubias Rodríguez, bajo la orden de trabajo No. AD-0076-15, con un importe de \$905,838.30, le informo que derivado de la verificación física y documental de la obra en cuestión, no se detectaron inconsistencias o diferencias significativas que pudieran ser objeto de observación, y otorgadas las facilidades necesarias para su realización por parte de la Dirección a su digno cargo, se da por concluido el seguimiento de la verificación, no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta considera DONA PURILLE

Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño

Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-018-2019.

CODIERNO DE JALISCO OFICIALIA Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado. Av. Vallaria 1252 Col. América C.P. 44160 Para ARTES SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA

> CARPETAG CAJAS OTROS

> > HORA:

conocimiento. A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTEI

5 LF .G/dcgz.

NTRALORÍA DEL ESTADO

OBJERNO DE JALISCO

Au Vallarta #1252, Col. Americana,

Guadalajara, Jalisco, México.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



## Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-018-2019

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
	Encabezado (1997)			
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	٧		
Dato Cronológico	Fecha	1		
Asunto	Informe Final de Verificación	1		
	Presentación Presentación			A CHILL
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	1		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	1		
THE RESERVE OF THE PERSON OF T	Información			
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	٧		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			V
Estado	Status de la Verificación: a)sin observaciones b) observaciones solventadas	1		
Advertencias	No omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".	1		
	Datos técnicos del documento			APPER.
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	1		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	V		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	1		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	<b>√</b>		

Observaciones: Anexo del oficio No. 026/DGVCO/DOD-T/2019, obra verificada por el T.P.C. Israel Bárcenas Ramírez.

Revisó

Ing. Luis Felipe Loza García Coordinador

**V**alidó

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño

Director General de Verificación y Control de Obra