



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

000930

OFICIO 078/DGVCO-DOD-RT/2013  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, -01 de febrero de 2013

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz  
Director General de Infraestructura Rural de la  
Secretaría de Desarrollo Rural  
Av. Hidalgo No. 1435  
Colonia Americana  
C.P. 44100  
Ciudad

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 032/2011, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Construcción de Presa de Almacenamiento Vista Hermosa 3ra. Etapa (Construcción de Puente Tamazula II)", en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural a través del contratista GUIZAVI Construcciones, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo No. SDR-584/11, le informo que en la revisión correspondiente al anticipo y a las estimaciones de la 1 a la 4 de la cuales se determinó la observación con número de folio 032/11, ésta fue solventada ante este Órgano Estatal de Control; **no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.**

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"


Ing. Jorge Gastón González Alcorreca  
Director General de Verificación y Control de Obra



Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-058/2013

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural para conocimiento  
L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado de Jalisco para conocimiento  
Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.- Para conocimiento.

FOS/rmmp\*



Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

CONTRALORÍA DEL ESTADO

06 FEB 2013

DESPACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final "Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: **DOD-058/2013**

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
<b>Encabezado</b>				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
<b>Presentación</b>				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
<b>Información</b>				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)	√		
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones"	√		
<b>Datos técnicos del documento</b>				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

<p><b>Reviso</b></p>  <b>Ing. Francisco Javier Gil Sánchez</b> Coordinador	<p><b>Valido</b></p>  <b>Ing. Jorge Gastón González Alcérrec</b> Director General de Verificación y Control de Obra
---	---