

02272

002272



Contraloría del Estado GOBIERNO DE JALISCO



OFICIO: 071/DGVCO-DOD-T/2019  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 05 de febrero de 2019.

Arq. José María Goya Carmona.  
Director General de Construcción.  
Av. Prolongación Alcalde 1351, Colonia Miraflores  
C.P. 44270.  
Ciudad.

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 045/2017, comunicada mediante el oficio No. 0734/DGVCO-DOD-T/2017, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Construcción de Andador Recreativo y Convivencia Familiar al aire libre en Cuautitlán, cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán"; donde funge como ejecutora la empresa Construcciones e Instalaciones GOMORA, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo No. AD-0832-14, con un importe de \$541,770.45, le informo que derivado de la verificación física y documental de la obra en cuestión, no se detectaron inconsistencias o diferencias significativas que pudieran ser objeto de observación, y otorgadas las facilidades necesarias para su realización por parte de la Dirección a su digno cargo, se da por concluido el seguimiento de la verificación, no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.  
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-063-2019.

c. Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado. Av. Vallarta 1252 Col. Americana C.P. 44200- Para conocimiento.

LFLG/dcgz.

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO



12 FEB. 2019

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

SECRETARÍA DE INTERVENCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  
19 FEB 13 14:20  
STOP  
FISALÍA DE PARTES

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

18 FEB. 2019

CARPETAS ( ) \_\_\_\_\_  
CAJAS ( ) \_\_\_\_\_  
HORA: 16:00 RC-CON-001

Au. Vallarta #1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

“Oficio de informe final de verificación” del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-063-2019

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
<b>Encabezado</b>				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
<b>Presentación</b>				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
<b>Información</b>				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	No omitiendo señalarle que: “La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”.	√		
<b>Datos técnicos del documento</b>				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones: Anexo del oficio No. 071/DGVC0/DOD-T/2019, obra verificada por el T.P.C. Israel Bárcenas Ramírez.

<p>Revisó</p>  <p>Ing. Luis Felipe Loza García Coordinador</p>	<p>Validó</p>  <p>Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra</p>
---	--