

02612/19 002612



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

Acuse



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO: 095/DGVCO-DOD-T/2019
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 14 de febrero de 2019.

L.C.P. Rodrigo Tostado Rodríguez.
Director de Promoción y Vivienda e Inmobiliaria del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Av. Magisterio No. 1155, Piso 7 Colonia Observatorio
C.P. 44270.
Ciudad.

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la **orden de verificación No. 016/2018**, comunicada mediante el **oficio No. 0549/DGVCO-DOD-T/2018**, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Contratación a precios unitarios para los trabajos de mantenimiento en Casa Hogar y Ampliación de Salón de Área de Talleres en el Centro de Atención y Desarrollo Integral del Pensionado CADIP Propiedad del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco"**, en el municipio de Zapopan, Jalisco; donde funge como ejecutora la empresa **Inmobiliaria Aldabe, S.A. de C.V.**, bajo el contrato **No. IPEJAL-CI-PVI-001/2016**, con un importe de **\$4'593,779.09**, le informo que derivado de la verificación física y documental de la obra en cuestión, no se detectaron inconsistencias o diferencias significativas que pudieran ser objeto de observación, y otorgadas las facilidades necesarias para su realización por parte de la Dirección a su digno cargo, se da por **concluido el seguimiento de la verificación**, no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"**.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-087-2019



c.c. Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado. Av. Vallarta #1252 Col. Americana C.P. 44180. Para conocimiento.


LFLG/dcgz.



Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010 CONTRALORIA DEL ESTADO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO



19 FEB. 2019

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.



Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

“Oficio de informe final de verificación” del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-087-2019

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	No omitiendo señalarle que: “La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”.	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones: Anexo del oficio No. 095/DGVCO/DOD-T/2019, obra verificada por la Ing. Celene Navilit González Trujillo.

 Revisó Ing. Luis Felipe Loza García Coordinador	 Validó Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra
---	---