

03340/19 003340



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

ACUSE



OFICIO: 139/DGVCO-DOD-T/2019
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 20 de febrero de 2019.

Arq. José María Goya Carmona.
Director General de Construcción.
Av. Prolongación Alcalde 1351, Colonia Miraflores
C.P. 44270.
Ciudad.

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 022/2018, comunicada mediante el oficio No. 0556/DGVCO-DOD-T/2018, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Suministro y colocación de caldera dentro del Reclusorio Preventivo en Puente Grande, en el municipio de El Salto, Jalisco; suministro y colocación de incinerador dentro del Reclusorio Preventivo en Puente Grande, en el municipio de El Salto, Jalisco", donde funge como ejecutora la empresa Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo No. CI-0179-16, con un importe de \$7,049,719.82, le informo que derivado de la verificación física y documental de la obra en cuestión, no se detectaron inconsistencias o diferencias significativas que pudieran ser objeto de observación, y otorgadas las facilidades necesarias para su realización por parte de la Dirección a su digno cargo, se da por concluido el seguimiento de la verificación, no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

SIOP
19 MAR -5 13:55
Diagona

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-126/2019

c.c. Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado. Av. Vallarta 1252 Col. América C.P. 44160.- Para conocimiento.

LFLG/dcgz.

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO


RECIBIDO
11/12
6 MAR 2019
CONTRALORIA DEL ESTADO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

20 FEB. 2019

DESPACHADO

OFICIAZIA DE PARTES



Av. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

“Oficio de informe final de verificación” del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-126-2019

| Requisitos mínimos | Contenido | Cumple | | |
|---|---|--------|----|-----|
| | | Si | No | N/A |
| Encabezado | | | | |
| Ejecutor | Autoridad responsable (nombre y cargo) | √ | | |
| Dato Cronológico | Fecha | √ | | |
| Asunto | Informe Final de Verificación | √ | | |
| Presentación | | | | |
| Antecedente | Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación | √ | | |
| Identificación | Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista. | √ | | |
| Información | | | | |
| Alcance | Comprobación del gasto que se reviso | √ | | |
| Actuación | Números de folios de observaciones (en los casos que aplique) | | | √ |
| Estado | Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas | √ | | |
| Advertencias | No omitiendo señalarle que: “La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”. | √ | | |
| Datos técnicos del documento | | | | |
| Firmante | ¿Nombre y cargo son correctos? | √ | | |
| Enterados | Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular. | √ | | |
| Folio otorgado por la Dirección de Área | Numero de Producto Final | √ | | |
| Pies de pagina | Codificación de control de documento en pie de pagina | √ | | |

Observaciones: Anexo del oficio No. 139/DGVCO/DOD-T/2019, obra verificada por el Arq. Guillermo Arieta Hernández.

| | |
|---|--|
| <p>Revisó</p>  <p>Ing. Luis Felipe Loza García Coordinador</p> | <p>Validó</p>  <p>Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra</p> |
|---|--|