



010607

OFICIO 140-DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCION General de Verificación y Control de Obra

Guadalajara, Jal., 16 de mayo de 2012

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural
de la Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435
Colonia Americana
C.P. 44100
Ciudad.



SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECIBIÓ *Jorge G*
FECHA 22-05-12
HORA 19:50

Asunto: Orden de Verificación número 093/2012.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracciones IV y VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, 19 fracciones I, V y VI, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, le notifico que se ha instruido al Arq. Gilberto García Hernández, Auditor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo para uso Público, Primera Etapa (FISE)", bajo la O.T. SDR-340/11, a partir del 22 de mayo del año en curso, en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal comisionado para el cumplimiento de las actividades encomendadas, así como enterar mediante copia del presente, al supervisor responsable de la obra, con el objeto de atender los aspectos técnicos de la verificación y de asistir al personal delegado en su visita.

Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra.

c.c. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta Número 1252. Esquina Atenas. Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44100.- Para su conocimiento.
L.A.E. Alvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural.- Para conocimiento.

F:AGF/JGS/ibga*

2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

CONTRALORIA DEL ESTADO
21 MAYO 2012
DESPACHADO

PODER EJECUTIVO
23 MAY 2012
RECIBIDO
CONTRALORIA DEL ESTADO

Av. Vallarta 1252
Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jal. México
5 01 (71) 3668 1633
F (33) 4 39 0104

www.jalisco.gob.mx



OFICIO 154/DGVCO-DOD-RT/2013
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 25 de febrero de 2013

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435
Colonia Americana
C.P. 44100
Ciudad

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación 093/2012, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada **"Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo para Uso Público"** en el municipio de Mezquitic, Jalisco, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural a través del contratista Aforos, Equipamientos y Servicios, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo No. **SDR-340/11**, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión física y documental correspondiente al anticipo y a la revisión documental a las estimaciones de la 1 a la 5, **no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.**

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alsérreca
Director General de Verificación y Control de Obra

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL SECRETARIO
RECIBÍO *Jorge*
FECHA *26 feb 2013*
HORA *2:55pm*

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-096/2013

- c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Para conocimiento.
- L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.- Para conocimiento.

RGSR/mmp*

26 FEB. 2013
DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633

www.jalisco.gob.mx

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

CE





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final "Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-096/2013

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones"	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

<p>Reviso</p>  <p>Ing. Francisco Javier Gil Sánchez Coordinador</p>	<p>Valido</p>  <p>Ing. Jorge Gastón González Alcérreca Director General de Verificación y Control de Obra</p>
---	--