

068/DGVCO-DOD-RT/2013 OFICIO DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 01 de febrero de 2013

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz Director General de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural Av. Hidalgo No. 1435 Colonia Americana C.P. 44100 Ciudad

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 144/2011, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Construcción del Puente Callejones en el cruce de la Calle Prolongación Aquiles Serdán y el Río Tamazula", en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural a través del S.A. de C.V., bajo el Contrato número MARECOMSA, SEDER/DGIR/AD/001/11, le informo que en la revisión correspondiente al anticipo y a las estimaciones de la 1 a la 5, de la cuales se determinó la observación con número de folio 053/2012, ésta fue solventada ante este Órgano Estatal de Control; no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.



Ing. Jorge Gastón González Alcérreca Director General de Verificación y Control de Obra GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PODER EJECUTIVO S RALORIA DEL ESTADO

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-052/2013

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Pera conocimiento L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado. Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.- Para co

allarta número 1262, DECOMEARIGASO RURA

Revisión - 1

Atentamente

"Sufragio Efectivo. Ne Reelección"

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Av. Vallartà 1252 Col. Americana, C.P. 44160 uadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1633

CONTRALCRÍA DEL ESTADO

www.jalisco.gob.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final "Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-052/2013

| Requisitos mínimos | Contenido | Cumple | | |
|--|--|----------|------|----------------|
| | | Si | No | N/A |
| | Encabezado | | | |
| Ejecutor | Autoridad responsable (nombre y cargo) | √ | | |
| Dato Cronológico | Fecha | 1 | | |
| Asunto | Informe Final de Verificación | 1 | | |
| | Presentación | | | SHEW |
| Antecedente | Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación | 1 | | |
| Identificación | Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista. | V | | |
| | Información | | 1000 | |
| Alcance | Comprobación del gasto que se reviso | 1 | | STATE OF STATE |
| Actuación | Números de folios de observaciones (en los casos que aplique) | \ \ | | |
| Estado | Status de la Verificación: a)sin observaciones b) observaciones solventadas | V | | |
| Advertencias | "No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones" | V | | |
| | Datos técnicos del documento | | 100 | |
| Firmante | ¿Nombre y cargo son correctos? | V | | |
| Enterados | Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular. | V | | |
| Folio otorgado por la Dirección de Área | Numero de Producto Final | √ | | |
| Pies de pagina | Codificación de control de documento en pie de pagina | J | | |

| Observaciones: | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Reviso | Valido | | | | |
| Ing. Francisco Javier Gil Sánchez Coordinador | Ing. Jorge Gastón González Alcérreca Director General de Verificación y Control de Obra | | | | |