

001622

Infraestructura y
Servicios
CCP. Planeación Urb.

NÚMERO 075/DGVCO-DOD-T-2013
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
PROGRAMA DE OBRA



Guadalajara, Jal 31 de enero de 2013

C. Ramón Demetrio Guerrero Martínez
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
De Puerto Vallarta, Jalisco
Independencia No. 123 Colonia Centro
C. P. 48300
Presente

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARIA PARTICULAR

615
18 FEB. 2013
15:20 hrs.

PUERTO VALLARTA, JAL
SLANXOS

Informe Final de Verificación

Con Fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 107 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación No. 064/2011 comunicada mediante oficio No. 167/DGVCO-DOD-T/2011 correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Pavimentación en Concreto Hidráulico Carretera Las Palmas del Crucero Las Juntas hasta Ingreso a Ixtapa a 2 Carriles (Lateral Derecha) Primera Etapa (Cadenamiento 1+700 al 2+700)" bajo el contrato N° DOP-050/2010 del programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) ejercicio 2010, hago de su conocimiento que se concluyó con la revisión correspondiente al anticipo y las estimaciones de la No. 01 a la No. 31, así como del Acta de Entrega - Recepción de lo cual se desprendieron las observaciones que le fueron notificadas mediante los folios No. 033/2012 y No. 034/2012, mismas que fueron solventadas a satisfacción de este Órgano Estatal de Control, no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración

Atentamente
"Sufragio Efectivo No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcémica
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad: Proceso 07-06-2013

C. E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez - Contralor del Estado - Av. Vallarta número 1202 Esquina
Alarcos Colonia Americana, Guadalajara Jalisco. Teléfono: 474 1111 Para su comunicación.

JGCA:BAH/...

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS

07 FEB. 2013

DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

75

"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-056-2013

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)	√		
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones"	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

<p>Revisó Ing. Ricardo A. Hernández Padilla Coordinador</p>	<p>Validó Ing. Jorge Gastón González Alcérreca Director General de Verificación y Control de Obra</p>
---	---