



OFICIO 027/DGVCO-DOD-T/2016
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 02 de febrero de 2016.



Ing. Jorge Campos Aguilar.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Sayula, Jalisco
Escobedo número 52
Colonia Centro, C.P. 49300
Presente.

Ing. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ SERRANO
Secretario particular.
Asunto: Informe Final de Verificación.



Contraloría del Estado

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere los artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y del artículo 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación No. 162/2015, comunicada mediante el oficio No. 1770-DGVCO-DOD-T/2015, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Rehabilitación de red hidráulica, sanitaria y pavimentación de la av. Vallarta de la calle Juan González a Josefa Ortiz de Domínguez en la cabecera municipal", con un importe de \$2'500,000.00, dentro del programa FONDEREG 2014, bajo el convenio número FONDEREG 2014/06 Sur/121 ; en el municipio a su digno cargo, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a la Memoria Única, así como del Acta Entrega - Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-014-2016.

- c.c. - Mtro. Juan José Bañuelos Guardado - Contralor del Estado de Estado - Av. Vallarta Número 1252, esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. - C.P. 44100 - Para su conocimiento.
- c.c. - Lic. Edgar Valdivia Ahumada - Director de Verificación de Obra Directa - Pasaje de los Ferrovieros No. 70, tercer piso. Edificio Progreso, Plaza Tapatía, C.P. 44100, Ciudad. Mismo fin.

EVA/RAHP/

Revisión - 1

Fecha de Revisión - 06/ago/2010



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

11 FEB. 2016

DES-PACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx



OFICIO 1770/DGVCO-DOD-T/2015
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 15 de abril de 2015.

Dr. Jorge González Figueroa
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Sayula, Jalisco.
Escobedo núm. 52, esquina Independencia
Colonia Centro, C.P. 49300
Presente.

Asunto: Orden de Verificación No. 162/2015.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado a la C. Arq. Alicia Aidee Guerrero Herrera, auditor de la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Rehabilitación de red hidráulica, sanitaria y pavimentación de la avenida Vallarta de la calle Juan González a Josefa Ortiz de Domínguez en la cabecera municipal", con un monto total de la obra de \$2'500,000.00, a cargo del H. Ayuntamiento a su digno cargo, bajo el convenio número FONDEREG 2014/06 Sur/121, a partir del día 28 de abril del año en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se le otorgue las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.
Contralor del Estado



- c.c. Ing. Roberto Dávalos López.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.- Av. Prolongación Alcalde número 1351, edificio "B", colonia Miraflores, C.P. 44280, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento.
- c.c. Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.- Pedro Moreno número 281, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento
- c.c. Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovieros número 70, edificio Progreso, 3er. piso, Plaza Tapatía.- Para su atención y seguimiento.
- c.c. Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovieros número 70, edificio Progreso, 3er. piso, Plaza Tapatía.- Para su atención y seguimiento.

LEBNEVA/RAHP/erf.-

"2015. año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Revisión - 1

Fecha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001



Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

24 ABR. 2015

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Oficio: 27/2016





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-014-2016

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

<p>Revisó</p>  <p>Ing. Ricardo A. Hernández Padilla Coordinador</p>	<p>Validó</p>  <p>Lic. Edgar Valdivia Ahumada Director de Área de Obra Directa</p>
--	---