



Guadalajara, Jalisco, 04 de septiembre de 2020

Arq. José María Goya Carmona
Director General de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2° Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación **No. 246/2016** comunicada mediante el oficio **No. 4361-DGVCO-DOD-RT/2016**, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Reconstrucción del camino Real a Colima; en la localidad de El Zapote ocurrida por el fenómeno natural de tipo Hidrometeorológico (lluvia severa) ocurrida el 07 de julio de 2014 en el municipio de Techaluta de Montenegro, del Estado de Jalisco"** con un monto total de la obra de **\$1'108,605.68**, bajo el número de contrato **SIOP-CCPS-04-AD-0308/15**, a cargo de la empresa **Corporativo Zapotlán, S.A de C.V.**, le informo que **no se encontraron observaciones**, en la revisión correspondiente a las estimaciones de la **No. 01** a la **No. 06**; con un monto comprobado de **\$1'108,605.68**, así como del Acta de Entrega Recepción, no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"**.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-267/2020

- c.c. Lic. Sergio Velázquez Enriquez.- Presidente Municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.- Hidalgo norte No. 02, C.P. 49230.- Para conocimiento.
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja. - Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/RMMP/lmgo

"2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra la Mujeres y su Igualdad Salarial"

SIOP
Arquet. E.
20 SEP 11 12:15
C13 copias s/a

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

07 SET. 2020

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTS

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33, 15439470

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa
"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de
Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-267-2020

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo).	√		
Dato Cronológico	Fecha.	√		
Asunto	Informe Final de Verificación.	√		
Presentación				
Antecedente	Número de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación.	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se revisó.	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique).			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas.	√		
Advertencias	"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Número de Producto Final.	√		
Pies de página	Codificación de control de documento en pie de página.	√		

<p>Correspondiente al oficio de Informe Final de Verificación No. 381/DGVCO-DOD/2020 Orden de Verificación No. 246/2016 Orden de Trabajo No. AD-0308/15 Verificada por el Arq. Pedro García Espinosa</p>	
<p>Revisó</p>  <p>Ing. Rosa María Medina Padilla Coordinación de Recursos Transferidos</p>	<p>Validó</p>  <p>Ing. Ricardo Alfonzo Hernández Padilla Director de Área de Verificación de Obra Directa</p>

Orden de Verificación no.246/2016

Alejandra Padilla <pad.ale475@gmail.com>
para moreno_cuba777

10:38 (hace 19 minutos)

Buenos días Lic.Sergio Velázquez Enriquez

Envio copia del Informe final de verificación de la reconstrucción del camino Real a Colima en la localidad del Zapote.

Saludos



Responder

Reenviar

Mensaje nuevo

