

003460



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 450/DGVCO-DOD/2020
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



346

Guadalajara, Jalisco, 20 de noviembre de 2020

Arq. José María Goya Carmona
Director General de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2° Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 219/2013 comunicada mediante el oficio No. 4246-DGVCO-DOD-RT/2013, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Perforación Pozo Profundo en el Predio el Sauz de Abajo", en el municipio de Lagos de Moreno con un monto total de la obra de \$2'775,887.47, y un saldo por cancelar de \$1'749,465.55, bajo el número de contrato RURAL/DGIR/INFRA/ZM/0271/12, a cargo de la empresa Tame Ingeniería y Diseño, S. de R. L. de C.V., le informo que **no se encontraron observaciones**, en la revisión correspondiente a la estimación No. 01 (única); con un monto comprobado de \$1'026,412.92, así como del Acta de Entrega Recepción, no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-281/2020

- c.c.p. Lic. Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos.- Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.- Calle Benito Juárez esq. Calle Francisco González León S/N, Centro, C.P. 47400.- Para conocimiento.
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja.- Coordinador General de Atención a Auditorias de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/RMMP/lbmg

"2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra la mujer"

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO



20 NOV. 2020

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33, 15439470

STOP
Arquit. G
20 NOV 23 12:00
Orig. 4/3 epilas SA



Contraloría del Estado

OFICIO: 450/DGVCO-DOD/2020
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco, 20 de noviembre de 2020

Arq. José María Goya Carmona
Director General de Construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Ay. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2° Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 219/2013 comunicada mediante el oficio No. 4246-DGVCO-DOD-RT/2013, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Perforación Pozo Profundo en el Predio el Sauz de Abajo", en el municipio de Lagos de Moreno con un monto total de la obra de \$2'775,887.47, y un saldo por cancelar de \$1'749,465.55, bajo el número de contrato RURAL/DGIR/INFRA/ZM/0271/12, a cargo de la empresa Tame Ingeniería y Diseño, S. de R. L. de C.V., le informo que no se encontraron observaciones, en la revisión correspondiente a la estimación No. 01 (única); con un monto comprobado de \$1'026,412.92, así como del Acta de Entrega Recepción, no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-281/2020

- c.c.p. Lic. Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos - Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco - Calle Benito Juárez esq. Calle Francisco González León S/N, Centro. C.P. 47400 - Para conocimiento
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno - Secretario de Infraestructura y Obra Pública - Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores. C.P. 44270 - Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja - Coordinador General de Atención a Auditores de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270 - Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz - Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270 - Para conocimiento
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla - Director de Área de Obra Directa - Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100 - Para atención y seguimiento

RAHR/RIMP/lbmg

"2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra la Mujeres y su Igualdad Salarial"

SECRETARÍA PARTICULAR
25 NOV. 2020
RECIBIDO
MONTAMIENTO 2018 - 2021
CONSTRUYENDO LA CIUDAD
LAGOS DE MORENO, JALISCO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

20 NOV. 2020

DESPACHADO

Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270, Jalisco

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa
"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de
Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-281-2020

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo).	√		
Dato Cronológico	Fecha.	√		
Asunto	Informe Final de Verificación.	√		
Presentación				
Antecedente	Número de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación.	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se revisó.	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique).			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas.	√		
Advertencias	"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Número de Producto Final.	√		
Pies de página	Codificación de control de documento en pie de página.	√		

Correspondiente al oficio de Informe Final de Verificación No. 450/DGVCO-DOD/2020
Orden de Verificación No. 219/2013
Orden de Trabajo No. O.T. SDR-384/12
Verificada por el Ing. Oscar Jesús Pichardo Rincón

Reviso  Ing. Rosa María Medina Padilla Coordinación de Recursos Transferidos	Validó  Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla Director de Área de Verificación de Obra Directa
--	--