

OFICIO: 255/DGVCO-DOD/2020 DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2020

Arq. José María Goya Carmona Director General de Construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2º Piso Colonia Miraflores, C.P. 44270 Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 027/2019 comunicada mediante el oficio No. 0739-DGVCO-DOD-RT/2019, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Construcción de fosas de geomembranas para tratamientos de residuos primera etapa", en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco; con un monto total de la obra de \$ \$847,340.82, bajo el número de contrato SIOP-E-SMIP-04-AD-0074/17, a cargo de la empresa Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V., le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones No. 01 y No. 02; con un monto comprobado de \$847,340.04, así como del Acta Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente "Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-178/2020

C. Cruz Carrillo Solis.- Presidente Municipal de Atotonilco el Alto Jalisco.- Calle Pedro Moreno, No. 281 C.P. 44100.-

Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351 Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.

Lic. Guillermo Manuel Brambila Galaz. - Director General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.

Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra

Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento. Ing. Ricardo Alfonzo Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/RMMP/Imgo*

"2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra la Mujeres y su Igualdad Salarial".

Au. Vallarta #1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 366816 33, 15439470

ERNO DE JALISCO EJECUTIVO









Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa "Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-178-2020

Requisitos mínimos	Contenido		Cumple		
表现在100mm 100mm		Si	No	N/A	
Ejecutor	Encabezado Autoridad regenera de la companya de la				
Dato Cronológico		V			
Asunto		V			
Agaillo	The de vermeación.	. 1			
•	Presentación				
Antecedente	Número de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación.	1			
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	1			
	Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se revisó.	√		NE USA	
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique).			V	
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas.	1			
Advertencias	"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".	√			
	Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√			
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√ √			
Folio otorgado por a Dirección de Área	Número de Producto Final.	V			
Pies de página	Codificación de control de documento en pie de página.	V			

Correspondiente al oficio de las	
Orden de Verificación No. 027/2020	al de Verificación No. 255/DGVCO-DOD/2020
orden de Vernicación No. 02//2020	**************************************

Orden de Verificación No. 027/2020 Orden de Trabajo No. AD-074/17

Verificada por la Arq. Ángela Aparicio Covarrubias

Revisó

Ing. Rosa María Medina Padilla Coordinación de Recursos Transferidos

Ing. Rieardo Alfonzo Hernández Padilla Director de Área de Verificación de Obra Directa