



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 384/DGVCO-DOD/2020  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco, 04 de septiembre de 2020

Arq. José María Goya Carmona  
Director General de Construcción de la  
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  
Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2° Piso  
Colonia Miraflores, C.P. 44270  
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 398/2015 comunicada mediante el oficio No. 5594-DGVCO-DOD-RT/2015, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Construcción de línea de conducción y distribución de agua potable en el municipio de Unión de Tula, Jalisco. (en la localidad de La Piñuela)" con un monto total de la obra de \$1'189,318.40, bajo el número de contrato SIOP-IR-04-AD-0869/14, a cargo de la empresa Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V., le informo que **no se encontraron observaciones**, en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 03; con un monto comprobado de \$1'189,318.40, así como del Acta de Entrega Recepción, no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

**Atentamente**  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño  
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-270/2020

- C. Gala del Carmen Lepe Galván.- Presidente Municipal de Unión de Tula, Jalisco.- Juárez No. 56. Poniente, C.P 48000.- Para conocimiento.
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja. - Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Ing. Ricardo Alfonzo Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/RMMP/Imgo

"2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra la Mujeres y su Igualdad Salarial"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
20 SEP 11 12:16  
SIOP  
Arcelet  
U3 Cortés S/A

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

07 SET. 2020


DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 366816 33, 15439470

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa  
"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de  
Obra Directa DGO-PE-02  
Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-270-2020

| Requisitos mínimos                      | Contenido   | Cumple |    |     |
|---|---|--------|----|-----|
|   |   | Si     | No | N/A |
| <b>Encabezado</b>                       |   |        |    |     |
| Ejecutor                                | Autoridad responsable (nombre y cargo).   | √      |    |     |
| Dato Cronológico                        | Fecha.  | √      |    |     |
| Asunto                                  | Informe Final de Verificación.  | √      |    |     |
| <b>Presentación</b>                     |   |        |    |     |
| Antecedente                             | Número de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación.   | √      |    |     |
| Identificación                          | Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.                          | √      |    |     |
| <b>Información</b>                      |   |        |    |     |
| Alcance                                 | Comprobación del gasto que se revisó.   | √      |    |     |
| Actuación                               | Números de folios de observaciones (en los casos que aplique).  |        |    | √   |
| Estado                                  | Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas.   | √      |    |     |
| Advertencias                            | "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho". | √      |    |     |
| <b>Datos técnicos del documento</b>     |   |        |    |     |
| Firmante                                | ¿Nombre y cargo son correctos?  | √      |    |     |
| Enterados                               | Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.  | √      |    |     |
| Folio otorgado por la Dirección de Área | Número de Producto Final.   | √      |    |     |
| Pies de página                          | Codificación de control de documento en pie de página.  | √      |    |     |

|  |   |
|--|---|
| <p>Correspondiente al oficio de Informe Final de Verificación No. 384/DGVCO-DOD/2020<br/>Orden de Verificación No. 398/2015<br/>Orden de Trabajo No. AD-0869/14<br/>Verificada por el Arq. Pedro García Espinosa</p> |   |
| <p>Revisó</p>  <p>Ing. Rosa María Medina Padilla<br/>Coordinación de Recursos Transferidos</p>                                    | <p>Validó</p>  <p>Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla<br/>Director de Área de Verificación de Obra Directa</p> |

### Orden de Verificación no.398/2015

**Alejandra Padilla** <pad.ale475@gmail.com>  
para ing.ruiz06

10:47 (hace 11 minutos) ☆ ↶ ⋮

Buenos días C. Gala del Carmen Lepe Galvan  
Envío copia del Informe final de verificación de la Construcción  
de línea de conducción y distribución de agua potable en el municipio de Unión de Tula.

Saludos



Responder Reenviar

Not  
re:  
Inic  
r

Mensaje nuevo