



OFICIO 4118-DGVCO-DOD-RT/2013
DIRECCION General de Verificación y Control
de Obra



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco 30 de agosto de 2013

Ing. Héctor Padilla Gutiérrez
Secretario de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435
Colonia Americana
C.P. 44100
Ciudad.

Asunto: Orden de Verificación número 204/2013.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracciones V y VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha instruido al Arq. Guillermo Arista Hernández, Supervisor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para que lleve a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Equipamiento de Alumbrado y Construcción de Banquetas en el Ingreso de la Localidad La Providencia", O.T. SDR-267/12; Contrato RURAL-DGIR-PI-N-ABR-0216/12, a partir del 18 de septiembre del año en curso, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento de las actividades encomendadas, así como enterar mediante copia del presente, al supervisor responsable de la obra, con el objeto de atender los aspectos técnicos de la verificación y de asistir al personal delegado en su visita.

Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado



SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECIBÍO Jimm P
FECHA 05 Sept 2013
HORA 11:05 am

original (copia)

- c.c. Arq. José Antonio Ampudia Torres.- Director General de Infraestructura Rural de la SEDER.- Para conocimiento.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferreverjeros No. 70, 3er. Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferreverjeros No. 70, 3er. Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.

LEBN/EVA/EJGS/rbga*

"2013, año de Belisario Domínguez y 190 aniversario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

03 SET. 2013

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104