



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 288/DGVCO-DOD/2021  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco, 07 de junio de 2021

**Mtra. Laura de la Cruz Flores Padilla**  
**Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento**  
**de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco**  
**Av. Juárez No. 45, Col. Centro**  
**C.P. 48950**  
**Presente**

07 JUL 2021

**RECIBIDO**  
Dirección General de Verificación  
y Control de Obra

**Asunto: Informe Final de Verificación.**

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; Convenio de Coordinación, Participación y Ejecución de Obra Pública de fecha 31 de diciembre del 2013, perteneciente al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE 2014), con relación a la Orden de Verificación No. 057/2015 comunicada mediante el oficio No. 1125-DGVCO-DOD-RT/2015, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la colonia Los Pinos y Loma Alta,"** en el municipio de **Cuautitlán de García Barragán, Jalisco**, con un monto total de la obra de **\$439,923.47** siendo ejecutor el **H. Ayuntamiento a su digno cargo**, le informo que **se determinó la observación administrativa con folio No. A-056/2016**, en la revisión correspondiente a las memorias de la **No. 01** a la **No. 03** con un monto comprobado de **\$439,923.47**; ésta fue solventada ante este Órgano Estatal de Control, no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"**.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

**Atentamente**  
**Sufragio Efectivo. No Reección"**

**Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**  
**Director General de Verificación y Control de Obra**

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-076/2021

- c.c. - Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja.- Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/LMGO/lbmg\*

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 366816 33, 15439470

CONTRALORIA DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
06 JUL 2021  
DIRECCION DE AREA DE  
VERIFICACION DE OBRA DIRECTA

3 copias  
21 JUN 10 11:24  
Aruché