



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

002056

Jalisco 56
GOBIERNO DEL ESTADO

2056

OFICIO: 428/DGVCO-DOD/2021
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 28 de julio de 2021.

Ing. Omar Paredes Flores.
Director General de Infraestructura Carretera de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
Calle 2, No. 2357, Colonia Ferrocarril.
C.P. 44440.
Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. **001/2019** comunicada mediante el oficio No. **0080/DGVCO-DOD/2019**, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Construcción de albergue comunitario en la delegación del Fresno en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco"**; en la delegación **Del Fresno**, municipio de **Zapotlán El Grande, Jalisco**; con un monto total de la obra de **\$1'000,000.00**, bajo el número de contrato **SIOP-E-SMIP-04-AD-0600/17**, donde funge como ejecutor el **Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía**, le informo que **no se encontraron observaciones** en la operación y el uso del inmueble, con un monto comprobado de **\$998,267.04**, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"**.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.
Director General de Verificación y Control de Obra.

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-113-2021.

- c.c. - Lic. María Luis Juan Morales. - Presidente Municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco. (Interina). - Av. Cristóbal Colón No. 62, Colonia Centro, C.P.49000.-Para conocimiento.
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja. - Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. - Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz. - Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. Para conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado. - Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, C.P.44160.-Para atención y seguimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla. -Director de Área de Obra Directa. - Independencia No. 100, Colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/MGAP/LFLG/dcgz.

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel 366816 33, 15439470

Infraestructura
y Obra Pública
9:50 am

Contraloría
del Estado



RECIBIDO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO



30 JUL 2021

DESPACHO

28 JUL 2021

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

03 AGO 2021

RECIBIDO

JUL 30 10:24

3 copias

Aracet

SIOP



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

ACOSE

2056



002056

Jalisco 56
GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO: 428/DGVCO-DOD/2021
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 28 de julio de 2021.

2 55

2 51

Ing. Omar Paredes Flores.
Director General de Infraestructura Carretera de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
Calle 2, No. 2357, Colonia Ferrocarril
C.P. 44440.
Ciudad.



Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 001/2019 comunicada mediante el oficio No. 0080/DGVCO-DOD/2019, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Construcción de albergue comunitario en la delegación del Fresnito en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco"; en la delegación Del Fresnito, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; con un monto total de la obra de \$1'000,000.00, bajo el número de contrato SIOP-E-SMIP-04-AD-0600/17, donde funge como ejecutor el Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía, le informo que **no se encontraron observaciones** en la operación y el uso del inmueble, con un monto comprobado de \$998,267.04, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.
Director General de Verificación y Control de Obra.

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-113-2021.



Sin anexos

- c.c. - Lic. María Luis Juan Morales. - Presidente Municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco. (Interina). - Av. Cristóbal Colón No. 62, Colonia Centro, C.P.49000.-Para conocimiento.
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Arq. Juan Pablo Cortés Calleja. - Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. - Para conocimiento.
 - Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz. - Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. Para conocimiento.
 - Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado. - Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, C.P.44160.-Para atención y seguimiento.
 - Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla. -Director de Área de Obra Directa. - Independencia No. 100, Colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

SIOP
Araceli
JUL 30 10:24
3 copias

Infraestructura y Obra Pública
9:50 am
03 AGO 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
RECIBIDO

30 JUL 2021
DESPACHO
RECIBIDO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

28 JUL 2021
DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

“Oficio de informe final de verificación” del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-113-2021

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	No omitiendo señalarle que: “La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”.	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones: Anexo del oficio No. 428/DGVC/DOD/2021, con orden de verificación No. 001/2019 obra verificada por el T.P.C. Israel Bárcenas Ramírez.

Revisó

Ing. Luis Felipe Loza García
Coordinador

Validó

Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla
Director de Área de Obra Directa