




RECIBO
 FECHA 06/11/2012
 HORA 12:00 pm



CONTRALORIA DEL ESTADO

05 NOV. 2012

DES-PACHADO
 OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
 Col. Americana, C.P. 44160
 Guadalajara, Jal. Mexico
 Tels. 01 (33) 3668 1633
 01 (33) 4739 0104

015029

OFICIO 436-DGVCO-DOD-RT/2012
 DIRECCION General de Verificación y Control
de Obra

Guadalajara, Jalisco 01 de noviembre de 2012

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
 Director General de Infraestructura Rural
 de la Secretaría de Desarrollo Rural
 Av. Hidalgo No. 1435
 Colonia Americana
 C.P. 44100
 Ciudad.

Asunto: Orden de Verificación número 154/2012.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracciones IV y VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, 19 fracciones I, V y VI, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, le notifico que se ha instruido a los Ing. Serafín Vera Hernández, Ing. Oscar Pichardo Torres e Ing. Oscar Jesús Pichardo Rincón, Supervisores y Auditor adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para que lleven a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Rehabilitación de Camino Rural Tipo "C" la Tuna-Vista Hermosa, del Km 25+200 al Km 49+000", O.T. SDR-115/11, Contrato SEDER/DGIR/AD/003/11 a partir del 07 de noviembre del presente año, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se les otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento de las actividades encomendadas, así como enterar mediante copia del presente, al supervisor responsable de la obra, con el objeto de atender los aspectos técnicos de la verificación y de asistir al personal delegado en su visita.

Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
 "Sufragio Efectivo. No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcega
 Director General de Verificación y Control de Obra.

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural.- Para conocimiento.
 L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44100 - Para su conocimiento.

FJAG/FES/rbga*

"2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres"

000371

OFICIO 019/DGVCO-DOD-RT/2013
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2013

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435
Colonia Americana
C.P. 44100
Ciudad

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación 154/2012, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Rehabilitación de Camino Rural Tipo "C" La Tuna-Vista Hermosa del km 25+200 al 49+000", en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural a través del contratista Roalde Construcciones, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo No. SDR-115/11, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente al anticipo y a las estimaciones de la 1 a la 9, no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Aceituna
Director General de Verificación y Control de Obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
RECIBIDO
1433
CONTRALORIA DEL ESTADO

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-008/2013 ✓

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Para conocimiento.
L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.- Para conocimiento.

Fgs/mmp*

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
23/01/13
FECHA
1433
MMP*



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO



22 ENE. 2013

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final "Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-008/2013

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones"	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

<p>Reviso</p>  <p>Ing. Francisco Javier Gil Sánchez Coordinador</p>	<p>Valido</p>  <p>Ing. Jorge Gastón González Alarcón Director General de Verificación y Control de Obra</p>
--	--