



CONTRALORÍA DEL ESTADO

OFICIO 035/DGVCO-DOD-RT/2013
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 25 de enero de 2013

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435
Colonia Americana
C.P. 44100
Ciudad

DIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA RURAL
RECEPCION
DE DOCUMENTOS
RECIBIDO: KARLA
FECHA: 30-01-13
HORA: 12:46

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación al oficio número DGVCO-DOD-RT-016/2010, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Construcción de Obras Complementarias del Centro Piscícola (2da. Etapa)", en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural a través del Contratista Flores Chávez Alfredo, bajo la orden de trabajo número SDR-445/09, le informo que en la revisión correspondiente al anticipo y a las estimaciones 1, 2, y 3, de las cuales se determinó la observación con el número de folio 014/2010, ésta fue solventada ante este Órgano Estatal de Control; **no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.**

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RECIBIDO: Rocío
FECHA: 30 enero 13
HORA: 12:25

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-019/2013

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Para conocimiento.
L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas,
Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.- Para conocimiento.

FJGS/mmp*

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

RECIBIDO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO
28 ENE. 2013
DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104



www.jalisco.gob.mx



Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final "Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-019/2013

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)	√		
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones"	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:	
Reviso  Ing. Francisco Javier Gil Sánchez Coordinador	Valido  Ing. Jorge Gastón González Alcérreca Director General de Verificación y Control de Obra