



CONTRALORIA DEL ESTADO

000558

OFICIO 0 DGVCO-DOD-RT/2013
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 25 de enero de 2013

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435
Colonia Americana
C.P. 44100
Ciudad



Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación al oficio número DGVCO-DOD-RT-208/2010, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Construcción de Letrinas en las Localidades de Comala, El Ranchito y la Cabecera Municipal", en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Rural a través del H. Ayuntamiento de Chiquilistlán., bajo la orden de trabajo número **SDR-137/09**, le informo que en la revisión correspondiente a la Memoria número 1, de la cual se determinó la observación con el número de folio 055/2010, ésta fue solventada ante este Órgano Estatal de Control; **no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.**

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcéneca
Director General de Verificación y Control de Obra

Recibo
30 enero 13
12:25

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-027/2013

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Para conocimiento.
L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas,
Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.- Para conocimiento.

FCS/rmmp*

RECIBIDO
31 01 13
CONTRALORIA DEL ESTADO

CONTRALORIA DEL ESTADO

28 ENE. 2013

DES-PACHADO
OFICIALIA DE PARTES



Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3658 1833
01 (33) 4720 0100

www.jalisco.gob.mx

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final "Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-027/2013

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)	√		
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones"	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

<p>Reviso</p>  Ing. Francisco Javier Gil Sánchez Coordinador	<p>Valido</p>  Ing. Jorge Gastón González Alcérreca Director General de Verificación y Control de Obra
---	--