



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

NÚMERO 111/DGVCO-DOD-T-2013
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 12 de Febrero de 2013

Lic. Alfredo Barba Mariscal
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Independencia No. 58, C.P. 45500
Presente.

3 FEB 14 AM
RECEPCIONADO
RECEPCIONADO

OFICINA DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

00007
Sanc 11:05

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación N° 058/2011 comunicada mediante el oficio N° 156/DGVCO-DOD-T/2011, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Colector Pluvial Independencia Primera Etapa, de la Calle Pino a la Calle Loreto", ubicada en la colonia Los Puestos del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, bajo el contrato N° FONDEREG 01/2010, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente al anticipo, las estimaciones de la N° 01 a la N° 03, así como del acta de entrega - recepción; **no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.**

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra

PODER EJECUTIVO
RECEPCIONADO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

13 FEB. 2013

DES-PACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

cc. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado
C.P. Archivo

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-074-2013

cc. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44100.- Para su conocimiento.

JGGA /RAHP/ahv.

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

Revisión - 1
www.jalisco.gob.mx

Recha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001

CF



Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-074-2013

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones"	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

Revisó Ing. Ricardo A. Hernández Padilla Coordinador	Validó Ing. Jorge Gastón González Alcérreca Director General de Verificación y Control de Obra
---	---