



Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO PODER EJECUTIVO CONTRALORÍA DEL ESTADO

19 MAR. 2016

SPACHADO

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

OFICIO: 031/DGVCO-DOD-T/2016
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 02 de marzo de 2016.

Ing. Joel Ruíz Martínez Director General de Obras Públicas del Estado Prolongación Alcalde No. 1351 Edificio B, Planta Baja Col. Miraflores, C.P. 44260 Presente

Asunto: Informe Final de Verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 35 y 38, fracción, IV y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 505/2015, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada: "Reparación y sustitución de colector pluvial de concreto reforzado de 84" de diámetro en las calles Papel y Agustín Melgar en la colonia Guayabitos Mpio. Tlaquepaque Loc. Guayabitos" bajo la orden de trabajo AD-081-13, contrato No. SIOP-OTMI-AD-081-73-01/13 ejecutada por la empresa Constructora REGCHAJ, S.A. de C.V., le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la 1 a la 4. La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Control y Verificación de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-018/2016

c.c. Ing. Roberto Dávalos López.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Prolongación Alcalde No. 1351 Col. Miraflores.- Para su conocimiento
Mtro. Juan José Bañuelos Guardado. Contralor del Estado.- Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160
Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovejeros
No. 70 3er Piso Col. Centro C.P. 44100
Archivo.

EVA / CIMR / elc

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

Pecible Copies 0 14/03/2016