



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

006930

OFICIO: 3901/DGVCO-DOD-T/2013  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 15 de agosto de 2013.

Ing. Roberto Dávalos López  
Secretario de Infraestructura y Obra Pública  
Prolongación Alcalde No. 1351  
Col. Miraflores, C.P. 44260  
Presente

Asunto: Orden de Verificación No.188/2013

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al Ing. Jorge Humberto Gutiérrez Contreras, Auditor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Equipamiento Mobiliario, Fuente, Vialidades Lázaro Cárdenas y Guadalupe" Ubicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bajo la orden de trabajo No. 11186/11, contrato DGPU003.04/11, a partir del 30 de agosto de 2013.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se les otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular de momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado  
Contralor del Estado

- c.c. Ing. Armando Sención Guzmán.-Director General de Infraestructura Carretera.- Calle 2 No 2357 Colonia Ferrocarril C.P. 44440-Para su conocimiento.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.-Paseo de los Ferrovieros No. 70 3er. Piso, c.p. 44100.- Mismo fin
- Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz.-Director General de Seguimiento y Desarrollo Institucional.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2 Colonia Miraflores C.P. 44260
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificación y Control de Obra Directa. Archivo.

LEBN / EVA / JAAP / etc.

2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

STOP

*map*

13 AGO 21 13:32

*origina y copia*

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

GOBIERNO DE JALISCO  
POL. EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

19 AGO. 2013

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

12:03hrs.  
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

22 AGO. 2013  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

*Extemporaneo*

*Recibido copia  
26 Ago. 13*

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001





Contraloría del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

RECIBIDO  
12 FEB 2016  
1409

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

11 FEB. 2016

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

310 1526-000-2013 1526

OFICIO: 034/DGVCO-DOD-T/2016  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 02 de febrero de 2016.

Ing. Joel Ruíz Martínez  
Director General de Obras Públicas del Estado  
Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, Planta Baja  
Colonia Miraflores C.P. 44260  
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 35 y 38, fracción, IV y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 188/2013, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada: "Equipamiento, Mobiliario, Fuente, Vialidades en Lázaro Cárdenas y Guadalupe (Imagen Urbana en Av. Lázaro Cárdenas en Entorno de Puente Matute Remus)", ubicada en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, ejecutada por la empresa, Infraestructura San Miguel S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo 11186/11, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a la estimación número 1 (única) La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño  
Director General de Verificación y Control de Obra

CONTRALORIA DEL ESTADO  
RECIBIDO  
03 MAR 2016  
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION  
CONTROL DE OBRA

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-020/2016

- c.c. Ing. Roberto Dávalos López - Secretario de Infraestructura y Obra Pública. - Prolongación Alcalde No. 1351, Col. Miraflores C.P. 44260, -Para su conocimiento.
- Mtro. Juan José Bañuelos Guardado. Contralor del Estado. - Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Mismo Fin.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferroviejeros No. 70 Col. Centro C.P. 44100
- Archivo.

EVA / JAAP / elc

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago./2010

Recibida copia  
15 FEB 2016

RC-CON-001