



OFICIO: 3078/DGVCO-DOD-T/2016
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 06 de junio de 2016

Ing. Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Prolongación Alcalde No. 1351
Col. Miraflores, C.P. 44260
Presente

Asunto: Orden de Verificación No. 156/2016

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al auditor Ing. Jorge Humberto Gutiérrez Contreras adscrito a esta Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Refacciones, mantenimientos, servicios e insumos para maquinaria, conservación de la red carretera estatal, residencia de San Miguel", cobertura estatal, contrato No. SIOP-CCT SAN M-02-OAD-0062/14 por un importe de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), bajo la orden de trabajo OAD-0062-14 ejecutada por la Dirección General de Infraestructura Carretera, a partir del 17 de junio del año en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal comisionado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular por el momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado

- c.c. M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz.- Directora General de Seguimiento y Desarrollo Institucional. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2, Colonia Miraflores.- Para su conocimiento.
- Ing. Armando Sención Guzmán.- Calle 2 No. 2357 Col. Ferrocarril C.P. 44440
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70 3er Piso Col. Centro C.P. 44100
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferroveteros No. 70 3er Piso Col. Centro C.P. 44100

LEBN/ EVA / JAAPV/ etc

"2016, año de acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

Revisión - 1

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
11 JUL 2016
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA
Fecha Revisión - 06/Ago/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
RECIBIDO
JUN. 10 2016
Mary Cruz
OFICIALIA DE PARTES

RC-CON-001

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

08 JUN. 2016

DES-PACHADO

OFICIALIA DE PARTES

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Original y copia
- 9 JUN 2016
San José 14:22 hrs
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

Recibi copia
13/06/2016