



Contraloría del Estado

1:40 pm.

1 8 MAR. 2015



Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

OFICIO: 1450/DGVCO-DOD-T/2015 DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 10 de marzo de 2015.

Ing. Roberto Dávalos López Secretario de Infraestructura y Obra Pública Prolongación Alcalde No. 1351 Col. Miraflores, C.P. 44260 Presente

Asunto: Orden de Verificación No. 127/2015

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al supervisor Arq. Marco Antonio González Zaragoza y auditor Ing. Ignacio López Lupercio adscritos a esta Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Conservación de caminos en la residencia de Teocaltiche de los caminos: Código 213 (Lagos de Moreno - El Puesto - La Troje) del km. 0+000 al km. 32:400 Loc. Varias, cobertura estatal" contrato No. SIOP-INFRA-LP-055-047-01/13 por un importe de \$7'650,191.73 (Siete millones seiscientos cincuenta mil ciento noventa y un pesos 73/100 M.N.), bajo la orden de trabajo LP-055-13 a cargo de la empresa CYPO, S.A. de C.V., a partir del 17 de marzo del año en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal comisionado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular por el momento, sólo me resta reiterarle distinguida consideración.

Atentamente "Sufragio Efectivo, No Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado Contraloi del Estado

c.c. M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz. - Directora General de Seguimiento y Desarrollo Institucional Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2, Colonia Miraflores. - Para su conocimiento Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 79 Col. Centro C.P. 44100

Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Ássa de la Maria de Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros de Ássa de la Maria de Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros de Ássa de la Maria de Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros de Ássa de la Maria de Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros de Assa de la Maria de Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros de Obra.- Pasaje de Obra.- Pasa 到别5

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70 Coh, Centro C.P. 44100

LEBN/ EVA / JAAR / elc

Revisión - 1

RC-CON-001

Cea 24/03/15