



0076J4

NÚMERO 4443/DGVCO-DOD-T/2013
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 06 de septiembre de 2013.



Arq. Josué Lomeli Rodríguez
Director General del Organismo
Público Descentralizado del
Comité Administrador del Programa
Estatal de Construcción de Escuelas
(CAPECE)
Avenida Prolongación Alcalde No. 1350
Colonia Miraflores, c.p. 44270
Ciudad.

Asunto: Orden de Verificación No. 233/2013

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al C. Arq. Eduardo Pedroza Anaya, auditor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: Bachillerato General Preparatoria que consta de Construcción de Cancha de Usos Múltiples, Remodelación de Áreas Administrativas existentes y Estacionamiento, en el municipio de Zapopan, Jalisco; bajo la orden de trabajo No. 14-000030/2013, a partir del día 17 de septiembre del año en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se le otorgue las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.
Contralor del Estado

2013 SEP 10 PM 12:27

002519
Cm

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

09 SET. 2013

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

- cc Ing. Armando Santos Torres - Director de Obras CAPECE - Avenida Prolongación Alcalde número 1350 Colonia Miraflores, c.p. 44270 Guadalajara Jalisco
- cc Mtro. Luis Enrique Barboza Niño - Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado - Av. Vallarta Número 1252 Esquina Atenas Colonia Americana Guadalajara Jalisco - C.P. 44100 - Para su conocimiento
- cc Lic. Edgar Valdivia Ahumada - Director de Área de Verificación de Obra Directa - Pasaje de los Ferrocarriles No. 70 edificio Progreso tercer piso Plaza Tepalpa Guadalajara Jalisco - Para su atención y seguimiento

LBBN/RAHP/ert

2013, año de Belisario Domínguez y 190 aniversario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels: 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx



Contraloría del Estado

NÚMERO 474/DGVCO-DOD-T-/2015
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA.

Guadalajara, Jalisco; 7 de Octubre de 2015.

Arq. Josué Lomeli Rodríguez
Director General del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco (INFEJAL)
Avenida Prolongación Alcalde No. 1350,
Colonia Miraflores, C. P. 44270
Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación N° 233/2013 comunicada mediante el oficio N° 4443/DGVCO-DOD-T/2013, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Bachillerato General Preparatoria que consta de: construcción de cancha de usos múltiples, remodelación de áreas administrativas existentes y estacionamiento", con un importe de \$4'295,893.73 bajo el contrato No. 14-000030/2013 bajo el programa RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2012, a cargo de la empresa Desarrollos VICSA, S. A. de C. V., ubicada en el Fraccionamiento Vistas de Tesistán, en el Municipio de Zapopan, Jalisco; le informo que no se encontraron observaciones correspondientes al Anticipo, las Estimaciones de la No. 01 a la No. 13, así como del Acta Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-063-2015

- c.c. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.- Contralor del Estado- Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44100.- Para su conocimiento.
- c.c. Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa.- Pasaje de los Ferroviejeros No. 70, tercer Piso. Edificio Progreso, Plaza Tapatía, CP. 44360, Ciudad. Mismo fin.

EVA/RAHP.-

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Revisión - 1

Fecha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Recibido
6. oct. 2015

03 OCT 14 PM 1:48
s/ anexo
003778





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

“Oficio de informe final de verificación” del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-063-2015

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a)sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

<p>Revisó</p>  <p>Ing. Ricardo A. Hernández Padilla Coordinador</p>	<p>Validó</p>  <p>Lic. Edgar Valdiya Ahumada Director de Área de Obra Directa</p>
---	--